

状态:	新建	开始日期:	2025-10-09
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	杨锐华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
版型：a588-v04			
固件：GB-A588-KylinV10-2403-20250809-164725-1920x1080-V1.6.img			
需求：			
1.打开usbip，能把driver/目录放进去最好			
2.编译后看看有没有这3个驱动：sudo modprobe vhci-hcd			
sudo modprobe usbip-core			
sudo modprobe usbip-hos			

历史记录

#1 - 2025-10-09 10:24 - 宋德良

- 指派给 从 宋德良 变更为 研发-王志刚

版型：a588-v04

固件：GB-A588-KylinV10-2403-20250809-164725-1920x1080-V1.6.img

需求：

- 1.打开usbip，能把sdk的driver/目录放进去最好
- 2.编译后打开这3个驱动：
- sudo modprobe vhci-hcd
- sudo modprobe usbip-core
- sudo modprobe usbip-hos

#2 - 2025-10-09 11:01 - 研发-王志刚

- 指派给 从 研发-王志刚 变更为 吕文豪

#3 - 2025-10-09 13:35 - 吕文豪

- 指派给 从 吕文豪 变更为 李旭

#4 - 2025-10-09 14:02 - 李旭

-指派给 从 李旭 变更为 宋德良

1内核打开了

通过网盘分享的文件：YJKJ-A588-KylinV10-20251009-094301-USBIP-V1.0.rar

链接: <https://pan.baidu.com/s/1uQ9a3tVlaKPO-p8557KZLw?pwd=m648> 提取码: m648

--来自百度网盘超级会员v9的分享

#5 - 2025-10-09 17:01 - 宋德良

-指派给 从 宋德良 变更为 杨锐华