

一通防爆电气有限公司 - 功能 #4569

2025.9.16 闭绍斌 一通防爆 A588 安卓12 运行半个月左右主板黑屏死机

2025-09-16 11:57 - 闭绍斌

状态:	新建	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	闭绍斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 <small>1) 主板型号:A588 2) 系统版本:GB-RK3588-12-20250823.161030-n7c2cb05-ALL-A-Q-EN-MQB.rtf 3) 出货数量: 5K 4) 附件资料: 预期解决的日期: 2025/9/20</small> 客户整机设备 使用A588 使用2个星期后开始 闪烁 然后 慢慢就黑屏 不启动 已经更换2片主板 都出现这个现象 设备已经寄回 给到刘祎杰 请查清导致黑屏故障原因			

历史记录

#1 - 2025-09-16 14:02 - 廖森坤

- 指派给从 廖森坤 变更为 研发-王志刚

#2 - 2025-09-16 14:13 - 研发-王志刚

- 指派给从 研发-王志刚 变更为 陈海辉

#3 - 2025-09-16 17:19 - 陈海辉

- 指派给从 陈海辉 变更为 刘祎杰

板子不能烧录固件，排查一下哪里坏了

#4 - 2025-09-16 17:21 - 陈海辉

系统没有这个清单，看起来是手改的内存

#5 - 2025-09-17 09:08 - 刘祎杰

- 指派给从 刘祎杰 变更为 陈海辉

EMMC没焊好，重新植球就好了，由于测试了下 能不能下载，所以里面的固件被我刷成公版了。

#6 - 2025-09-17 09:32 - 陈海辉

- 指派给从 陈海辉 变更为 研发-王志刚

#7 - 2025-09-17 09:41 - 研发-王志刚

- 指派给从 研发-王志刚 变更为 廖森坤

#8 - 2025-09-17 10:40 - 廖森坤

- 指派给从 廖森坤 变更为 闭绍斌